



AS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS ITAPECURU E CODOZINHO DO MUNICÍPIO DE CODÓ - MA: PROCESSO DE DEGRADAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

¹Orientador (a): Francisca Inalda Oliveira Santos

¹Especialista em Educação Ambiental - UEMA

²Camila Maria Barbosa da Cruz; Carlos Lopes de Sousa; Iderlan Alves Silva;
Paulo Henrique do N. Coutinho; Ronald Rodrigues de Sousa

²Alunos dos Cursos Informática e Agropecuária Integrado ao Ensino Médio - IFMA CAMPUS
CODÓ



Foto 1- Descaracterização das margens do Rio Itapecuru na área urbana de Codó-MA devido à ocupação desordenada



Foto 2- Área desmatada da margem do Rio Codozinho no município de Codó-MA

“O município de Codó, localizado a leste do Estado do Maranhão, é um dos municípios considerado rico em recursos hídricos ao longo de toda a sua área. No entanto, estes recursos necessitam com urgência executar medidas de conservação das microbacias existentes. Dois exemplos das alterações destes recursos é o Rio Itapecuru e o Rio Codozinho. Os fatores que causam tais alterações são: a ocupação desordenada, assoreamento, poluição orgânica, lançamento de dejetos de matadouros, esgoto domésticos, atividades humanas provenientes da agropecuária e resíduos industriais.”




Figura1- Mapa das microbacias hidrográficas do município de Codó-MA: Itapecuru e Codozinho